



1701

POZNÁMKA: Pri vypnutém čerpadle sa môžu objaviť kvapky vody v okolí vzduchového ventilu. To je normálne. Príslušenstvá ako napr. solárni rohož, hydroelektrické LED osvetlení a/hebo automatický bazénový vysávač musí byť vyjmuto z cirkulačného obehu filtrácie. V opačnom prípade môže dôjsť k zníženiu efektivity aerácie a na vzduchovom ventilu sa môžu objaviť kvapky vody. Toto je normálne, zakryjte vzduchový ventil príloženým klobúčikom (12373)

POZNÁMKA: Pri vypnutom čerpadle sa môžu objaviť kvapky vody v okolí vzduchového ventilu. To je normálne. Príslušenstva ako napr. Solárny rohož, hydroelektrická LED osvetlenie a / alebo automatický bazénový vysávač musí byť vyňatý z cirkulačného obehu filtrácie. V opačnom prípade môže dôjsť k zníženiu efektivity aerácie a na vzduchovom ventilu sa môžu objaviť kvapky vody. Toto je normálne, zakryte vzduchový ventil príloženým klobúčikom (12373)

Megjegyzés: Ha a szivattyú ki van kapcsolva tűnhet vízcseppek a környezetében a levegő szelepet. Ez normális. Tartozékok tetszik. Mat nap-, víz-LED-világítás és / vagy automatikus medencetisztító el kell távolítani a forgalomból ciklus szűrés. Ellenkező esetben romolhat a hatékonyság levegőtető és levegő szelep tűnhet vízcseppek. Ez normális, akkor cserélje le a szelepszapkát csatlót (12373)